

## AVVERTENZA

In relazione alla vasta gamma di lampade LED disponibili sul mercato e alle loro continue evoluzioni tecnologiche, si potrebbero verificare comportamenti anomali durante l'utilizzo del dimmer (es: starfallii, luminosità residua, etc.). Tali situazioni non necessariamente sono da imputare ad un malfunzionamento del dimmer, ma potrebbero dipendere dalle caratteristiche intrinseche delle lampade a LED. Pertanto, in questi casi, si prega di contattare il servizio assistenza tecnica di Gewiss.

## WARNING

*In view of the vast range of LED lamps available on the market, and their continuing technological evolution, there may be some abnormal reactions when using the dimmer (e.g. flickering, residual brightness, etc.). These effects do not necessarily indicate a dimmer problem; they may be caused by the inherent characteristics of the LED lamps. In these cases therefore, you are asked to contact the Gewiss technical assistance service.*

## AVERTISSEMENT

Vu la large gamme de lampes à LED disponibles sur le marché et leur évolution technologique constante, des défauts pourraient se vérifier lors de l'utilisation des variateurs d'intensité lumineuse (par exemple : papillotements, luminosité résiduelle, etc.). Cette situation n'est pas nécessairement à imputer à un dysfonctionnement du variateur, mais pourrait être due aux caractéristiques intrinsèques des lampes à LED. Dans ce cas, contacter le service d'assistance technique de Gewiss.

## ADVERTENCIA

*Debido a la amplia gama de lámparas LED disponibles en el mercado y a su continua evolución tecnológica, se podrían presentar comportamientos irregulares durante el uso del dímer (por ej: destellos, luminosidad residual, etc.). Dichas situaciones no necesariamente significan un fallo del dímer, sino que podrían depender de las características intrínsecas de las lámparas de LED. Por lo tanto, en estos casos, contactar con el servicio de asistencia técnica de Gewiss.*

## HINWEIS

*Angesichts des umfangreichen, am Markt erhältlichen LED-Leuchtenangebots und der ständigen Weiterentwicklungen, könnten anormale Verhaltensweisen bei der Verwendung des Dimmers auftreten (es: Flimmern, Restleuchtkraft, usw.). Diesen Situationen muss nicht immer eine Fehlfunktion des Dimmers zugrunde liegen, es könnte auch an den LED-Leuchten selbst liegen. Bitte kontaktierten Sie deshalb in diesen Fällen den technischen Kundendienst von Gewiss.*

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

*According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:*

**GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com**

**+39 035 946 111**

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00  
lunedì - venerdì - monday - friday



**+39 035 946 260**



**sat@gewiss.com  
www.gewiss.com**